### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-197847

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

**48公開 平成4年(1992)7月17日** 

B 60 R 21/045 21/02 7626-3D 7626-3D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

60発明の名称 車両用乗員拘束装置

20出 願 平2(1990)11月29日

**何**発明者 下瀬

義 文

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社

内

⑪出 願 人 日産自動車株式会社

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

個代 理 人 弁理士 三好 秀和 外1名

eti 444 **4** 

1. 発明の名称

車両用乗員拘束装置

2. 特許請求の範囲

車体側に可動支持されシートに奢座と気にの の脚部前側を支持するように移動する第1のロテクタを移動されたカーテクタを移動されてカートの関係を表動前のの関係を表現ののでは、大力に対しているのでは、大力に対しているがある。では、大力を移動させる。では、大力には、大力を移動させる。では、大力を移動させる。では、大力を移動させる。では、大力を移した。なるにとを特徴とする。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野):

この発明は、車両衝突時等に乗員を拘束する 車両用乗員拘束装置に関する。

(従来の技術)

従来の車両用乗員拘束装置としては、例えば 第11図に示すようなものがある(実開昭58-41645号公報参照)。

この装置において、通常走行時に乗員Pの身体はシート101に支持され、その脚部はトーボード103により支持される。また、車両衝突時には3点式シートベルト105とニープロテクタ107とにより拘束される。

しかしながら、このような装置にあっては、トーボード103、及びニープロテクタ107の双方が固定的であったため、乗員Pの体格の相違、着座位置の相違、着座姿勢等に相違があるにも係わらず、衝突時にニープロテクタ107を大型化しなければならないという問題があった。

これに対し、例えば第12図に示すようなものがある。この例では、ニープロテクタ111が第 1の油圧シリンダ113により車両後方へ移動可能に構成され、トーボード115は車体フロアの 足元部に配設された第2の油圧シリンダ117に より車両後方へ移動可能に構成されている。また、 この例ではステアリングホイール119にエアバ ック121を備えている。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、このような従来の装置では、 乗員の足元部にトーポード115と第2の油圧シ リンダ117とを配設していたため、乗員の足元 が狭くなり、足元スペースが不十分になるという

1、第2のプロテクタが脚部を前後から押え込んで支持する。

#### (実施例)

以下、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。

第1 図はこの発明の一実施例に係る車両用乗員 拘束装置を備える車両の振略構成図であり、前席 助手席側を示すものである。

この実施例の車両用乗員拘束装置は、3点式シートベルト装置1と、シート3およびニープロテクタ装置5とを備えている。そして、直接的にはシート3の前部クッション21a及びニープロテクタ45がこの発明実施明し、その後にクッション21a及びニープロテクタ45等の説明を行なう。

前記シートベルト装置1は、車体のセンタービ ラー 9 内の下部に固定されたELR(エマージェンシイ・ロック・リトラクタ)11から引き出されたウェビング13を前記センターピラー9上部 問題があった。

そこでこの発明は、乗員の足元スペースを確保 しながら乗員を適格に拘束することができる車両 用乗員拘束装置の提供を目的とする。

#### [発明の構成]

#### (課題を解決するための手段)

#### (作用)

車両衝突等によって車両減速度が所定値を上回ると第1、第2のアクチュエータが作動し、第

の関口から取出してショルダーアンカ15に通し、さらに、図示しないタングのスルーリング部を通してショルダーベルト13 a とラップベルト13 b に分け、車体のサイドシル17に固定されたアウターアンカ19に連結している。そして、前記タングをつかんでウェビング13を引き出し、図示しないインナーアンカのバックルへ挿入・係合させることによって乗員を拘束するようになっている。

前記シート3は第2図のようにシートクッション21およびシートバック23からなり、シートクッション21は大腿部を支持する前部クッション21 b とから構成されている。前部クッション21 a は、からの実施例で第2のプロテクタを構成し、後部クッション21 b に対しスライド装置25を介して動きされ、乗員の脚部後例を支持するように移動可能となっている。後部クッションフレーム29がシートスライドレール26を介して車体フロアに取付けられ、車体

後方向へ位置調節自在になっている。前記シート バック23は図示しないリクライニング機構を介 して後部クッション21bに連結されている。

前記前部クッション21aは支持フレーム27で支持されており、表皮内にウレタン等の発泡材を充填したもので後部クッション21bと同様に成形されている。

右方向へ回動可能に支持されている。さらに、前 記上枠51 aには係合孔57 aを有する突出片5 7が一体形成されており、この係合孔57aにス テアリングロッド53側に設けたソレノイド59 のストッパーピン61を挿通・係合させることに より、サポート51の左右方向への回動をロック するようになっている。前記一対のエアシリンダ 47は、それぞれシリンダ47aの基部をサポー ト51の倒枠51bの上部に支持ピン63を介し て回動自在に連結され、一方、ロッド47bの先 端をニープロテクタ45の前面上部に設けたブラ ケット65に支持ピン67を介して回動自在に連 結させている。前記一対のリンクプラケット49 は、それぞれ一端をサポート51の個枠51bの 下部に支持ピン69を介して回動自在に連結され、 他嬉はニープロテクタ45の前面下部に固定させ ている。

従って、エアシリンダ47を伸縮させることに より、ニープロテクタ45がシリンダ47aおよ びリンクブラケット49の各支持ピン63.67. 先端を支持フレーム27の上方角部に設けたブラケット41に支持ピン43を介して回動自在に連結されている。

従って、エアシリンダ35を伸縮させることにより、支持フレーム27が連結部材31を介してシートフレーム29のガイドピン33にガイドされて前方へ移動する。これにより前部クッション21bに対し、前方へ移動可能であり、シート1の前側に一体的に可動支持された構成となっている。

第1図に戻り、前記ニープロテクタ装置5はダッシュボード44の下方に配設され、同図、及び第4図乃至、第7図に示すように構成されている。すなわち、第1のプロテクタを構成するニープロテクタ45は第1のアクチュエータを構成するーガのエアシリンダ47、リンクブラケット49を介してサポート51に支持されており、その上や51は四角状の枠体で形成されており、その上や51はを車体に固定されたステアリングロッド51に支持ピン55を介して連結することにより左

69を回動中心にして前後方向へ傾動するようになっており、車体倒に可動支持された構成となっている。また、エアシリンダ47は弁機構75を っており、シリンダ47aの内圧が調整されるようになっている。

前記エアシリンダ35,37は、それぞれエア タンク71に接続されている。

コントローラフは、例えばマイクロコンピュータで構成されており、該コントローラフの人力サポートには車両の衝突を検知する衝突検知センイ 3 が接続されてリクフ1が接続されているる 新まびエアタンクフ1及とされて、コントローラフ、エアタンクフ1及び車両は かって、コントローラフ、エアタンクフ1及び車両は 強度が所定値を上回るとき、第1、第2の下動は ユエータであるエアシリンダイフ、35を作動させる手段を構成する。

つぎに、上記一実施例の作用について説明する。 車両が衝突した際に衝突検知センサ73から衝 突検知信号がコントローラ7へ入力されると、コ ントローラフはソレノイド5 9 およびエアタンク 7 1 へ駆動信号を出力する。

コントローラフからの駆動信号により、エアタンクフ1からエアシリンダ35, 47へエアが供給されると共にソレノイド59に通電される。

このように、衝突により前方上方へ移動される

回動しなくても支障はない。

このように、上記実施例によれば、車両衝突時に乗員の脚部にニープロテクタ45と前部クッション21aを当接させて設脚部を拘束し、脚部の上方への移動が抑制され安全性が向上する。

また、車両一次衝突後にロールオーバ等が発生 したときに、乗員の脚部が拘束されているから、 乗員同士の衝突や乗員の過度の移動等を防止する ことができる。

9 第<del>10</del>図及び第<del>11</del>図には、他の実施例を示す。 上記実施例と同一構成部分には同符号を付す。

この実施例は、ニープロテクタ45が、部分45 a, 45 b, 45 cに3分割されており、部分45 a および45 bが、それぞれ部分45 cへヒンジ45 dによって回転自在に取り付けられ、部分45 a および45 b はそれぞれ独立に回転可能となっている。そして、部分45 c がサポート51 に取り付けられている。

従って、この実施例では、上記実施例と略同様な作用効果を奏する他、第10図に示すように、

乗員 P の 脚部が後傾されるニープロテクタ 4 5 と 前方へ移動する前部クッション 2 1 a とによって 前後からはさまれ拘束される。

また、ニープロテクタ45が脚部に当接することにより、大腿部に過負荷がかかる場合には、エアシリンダ45の弁機構75が作用し、シリンダ45aの内圧が減圧され大腿部への過負荷が防止される。

さらに、コントローラフからの駆動信号により リレノイド59に通電されると、該ソレノイド5 9が励磁されてストーピン61が吸引された、 突出片57の係止孔57aから離脱向へで表示して、乗りつのに左右方向へではからである。そして、乗りと1aとに乗りの申求を 45と第8図額はでかたこって拘身合のはないがない。 な方向へ倒れてかがほじられるような場合には、サポート51が乗りている。 な方向へはにかがほじられるにでである。 はて、動部のよりである。 で変形するのでして、変形するので

ニープロテクタ装置5のニープロテクタ45が部分45aおよび45bに分かれているため、乗員Pの左右の脚部位置が異なっても、左右脚部を別々に拘束することができる。

[発明の効果]

以上の説明より明らかなように、この発明の構成によれば、乗員の脚部を前後から押え込んで、乗員の体格格差等があっても適格に拘束できる。 しかも、第2のプロテクタをシートへ一体的に設けるため、足元スペースを確保することができる。 4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例に係る車両用安全装置を備えた車両の概略説明図、第2 図および第3 図はシートスライド装置の説明図を示すもので第2 図は側面図、第3 図は斜視図、第4 図乃至第6 図はニーブロテクタ装置の作用説明図、第8 図はニーブロテクタ装置の作用説明図、第9 図は他の実施例に係る斜視図、第

1 0 図は同作用説明図、第 1 1 図は第 1 の従来例による車両用乗員拘束装置を備えた車両の概略構成図、第 1 2 図は第 2 の従来例による車両用乗員 拘束装置を備えた車両の概略構成図、第 1 3 図は 作用説明図である。

3 … シート

5 … ニープロテクタ装置

7…コントローラ

2 1 a … 前部クッション (第2のプロテクタ)

35…エアシリンダ (第2のアクチュエータ)


45…ニープロテクタ (第1のプロテクタ)

4 7 … エアシリンダ (第 1 のアクチュエータ)


71…エアタンク

73…衝突検知センサ


代理人 弁理士 三 好 秀 和




第2図




第3図





第1図




第4図









第7図




第8図




第10図





第11図

第13図



第12図

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потиер.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.